

La Noblette et ses affluents

Programme de Restauration et d'Entretien (2022-2027)

Diagnostic et propositions d'actions

FICHES DES OUVRAGES LIMITANTS OU INFRANCHISSABLES




Assistance technique départementale
Gestion des Milieux Aquatiques
Direction du Patrimoine, du Développement et de l'Environnement
2 bis, rue de Jessaint CS 30454 51038 Châlons en Champagne
03 26 69 51 18

FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv1


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)




Zone de remous (envasement) 1/20000



Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv1	12-12-2017	pont		16		Limitant	Bon		busé	0.8


Illustrations photographiques



FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv2


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000




ouvrages Noblette Envasement zone de remous

- Infranchissable ■ envasé
- Limitant ■ rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv2	12-12-2017	pont		15		Limitant	Bon		busé	0.8


Illustrations photographiques



FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv3


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000




- ouvrages Noblette Envasement zone de remous
- Infranchissable — envasé
 - Limitant — rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv3	26-05-2020	passerelle		4	0.8	Limitant	Dégradé	source d'embacles fait de 2 poteaux en béton		


Illustrations photographiques



FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv4-


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000




ouvrages Noblette Envasement zone de remous

- Infranchissable ■ envasé
- Limitant ■ rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv4-ROE41	26-05-2020	déversoir		2	1	Limitant	Mauvais			


Illustrations photographiques



FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv5


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000




ouvrages Noblette Envasement zone de remous

- Infranchissable ■ envasé
- Limitant ■ rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv5	26-05-2020	pont				Infranchissable	Bon		busé	0.7


Illustrations photographiques



FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv6


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000




ouvrages Noblette Envasement zone de remous

- Infranchissable ■ envasé
- Limitant ■ rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remaq	detail	diam
ouv6	26-05-2020	pont				Infranchissable		mauvaise visibilité de l'ouvrage	busé	0.8


Illustrations photographiques




FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv7


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000




- ouvrages Noblette
- Infranchissable
- Limitant
- Envasement zone de remous
- envasé
- rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv7	13-10-2020	barrage	0.4	3	1	Limitant	Mauvais		rudimentaire	


Illustrations photographiques




FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv8-


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000




ouvrages Noblette Envasement zone de remous

- Infranchissable ■ envasé
- Limitant ■ rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv8-ROE43	15-10-2020	vannage	2	3		Infranchissable	Dégradé	vanne principale du moulin		


Illustrations photographiques




FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv9


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000



Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv9	16-01-2019	déversoir	1.5	6	2	Infranchissable	Dégradé	ouvrage de décharge composé d'un déversoir et d'une petite vanne		


Illustrations photographiques




FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv10


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)




Zone de remous (envasement) 1/20000



Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv10	15-10-2020	barrage	0.4	4	2	Limitant	Ruine	fait de piquets et de pierres, volume 6 à 8m ³	rudimentaire	


Illustrations photographiques



FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv11


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000




- ouvrages Noblette
- Infranchissable
- Limitant
- Envasement zone de remous
- envasé
- rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv11	15-10-2020	barrage	0.6	4	1	Infranchissable	Mauvais	consitué de tôles et de bâches	rudimentaire	


Illustrations photographiques




FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv12


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000



ouvrages Noblette Envasement zone de remous

- Infranchissable ■ envasé
- Limitant ■ rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remaq	detail	diam
ouv12	15-10-2020	barrage	0.6	4	1.5	Infranchissable	Ruine	ancien déversoir		


Illustrations photographiques



FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv13-


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000



Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv13-ROE54880	04-11-2020	vannage				Infranchissable	Dégradé	vanne souvent ouverte, mais reste un déversoir en béton		


Illustrations photographiques



FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv14


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)




Zone de remous (envasement) 1/20000



Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv14	16-01-2019	seuil				Infranchissable		Moulin		

Illustrations photographiques



FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv15


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000





ouvrages Noblette Envasement zone de remous

- Infranchissable ■ envasé
- Limitant ■ rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv15	04-11-2020	vannage	2	10	6	Infranchissable	Dégradé	3 vannes		


Illustrations photographiques



FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv16


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000



ouvrages Noblette Envasement zone de remous

- Infranchissable ■ envasé
- Limitant ■ rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv16	04-11-2020	pont		18	2	Limitant	Dégradé	passage agricole		500


Illustrations photographiques




FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv17


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000




ouvrages Noblette Envasement zone de remous

- Infranchissable ■ envasé
- Limitant ■ rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv17	04-11-2020	passage agricole		16 m	3 m	Infranchissable	Mauvais	buse bouchée et tête de buse fissurée sous un chemin agricole	busé	600


Illustrations photographiques




FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv18


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000



ouvrages Noblette Envasement zone de remous

- Infranchissable ■ envasé
- Limitant ■ rectifié et envasé

Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv18	04-11-2020	pont				Limitant	Bon	passage sous la route départementale		600


Illustrations photographiques



FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv19


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000



Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv19	13-11-2020	pont	0.6	15	0.8	Limitant	Dégradé	dallot en pierre sous un chemin agricole	cadre	


Illustrations photographiques




FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv20


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000



Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remaq	detail	diam
ouv20	13-11-2020	barrage	0.8		1	Infranchissable	Dégradé	grille et déversoir alimentant directement un étang		


Illustrations photographiques



FICHE OUVRAGE HYDRAULIQUE

ouv21


Localisation générale (1/15000)



Localisation parcellaire (1/800)



Zone de remous (envasement) 1/20000



Données générales (dimensions exprimées en m)

nom_	date	ouvrage	ouvhou	ouvlong	ouvlar	franchi	etat	remarq	detail	diam
ouv21	13-11-2020	vannage	1		0.6	Infranchissable	Dégradé	grille et bache		

Illustrations photographiques

