
Point bas usine (eau de pluies, purges des TAR, ***sucre en cas de débordement process***)
Produits de traitements des TAR
En cas de d'incendie : Eau d'extinction
Légende :
Etape process de fabrication
Produits et co-produits finis
Circuit des eaux
Auxiliaires de fabrication
Intrants en mode dégradé
Bassins 70 000
Epandage
Irrigation TTCR
Bassins 80 000 et 20 000
Eau terreuse = Eau sousverse
Eau de pressage des pulpes
Presses à pulpes
Pulpes surpressées
Silo horizontal
Eau surverse
Décanteurs
Cossettes épuisées
En cas de manque d'eau : Eau de forage = eau brute
Sucre
Eau de lavage
Eau condensée
Ecumes
Cristallisation
Betteraves brutes
Cour à betteraves Lavoir
Betteraves propres
Diffusion
Jus vert
Epuration
Jus épuré
Evaporation
Sirop
Substrats
Cuves de Stockage
Auxiliaires de fabrication
Auxiliaires de fabrication
Auxiliaires de fabrication
Auxiliaires de fabrication