

COMPTE RENDU DE L'ENTRETIEN DE LA COMMUNE DE **TROISSY**









Objet de la réunion :

ENTRETIEN DE LA COMMUNE DE TROISSY





COMPTE RENDU DE L'ENTRETIEN DE LA COMMUNE DE TROISSY



13DHF024

Maître d'ouvrage : DDT 51

INTITULÉ DE L'AFFAIRE : Plan de Prévention des Risques d'Inondation sur la Marne sur les communes riveraines de la

Marne de Tours-sur-Marne à Courthiézy

Nom du rédacteur : E. Henry

LIEU DE L'ENTRETIEN : LOCAUX DE LA MAIRIE DE TROISSY

DATE DE L'ENTRETIEN: 20/03/2014

DATE D'ETABLISSEMENT DU COMPTE-RENDU: 27/03/2014

PARTICIPANTS

Nom	Société / organisme /	Fonction	Téléphone	E-mail
Jeanine Barbazanges	Ville de Troissy	Maire		
Elsa Henry	SAFEGE	Ingénieur de projet	01.46.14.71.02	elsa.henry@safege.fr

COMPTE-RENDU

ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE TROISSY

✓ Une discussion en mairie des zones et enjeux soumis à l'aléa inondation par débordements et remontée de nappe de la Marne.

L'entretien a permis de discuter des réponses apportées au questionnaire et d'ajouter les remarques concernant les points suivants :

- 1. CRUES HISTORIQUES
- 2. ZONES INONDÉES
- 3. OUVRAGES HYDRAULIQUES
- 4. DOCUMENTS D'URBANISME ET AUTRES DONNÉES DISPONIBLES

1. CRUES HISTORIQUES







COMPTE RENDU DE L'ENTRETIEN DE LA COMMUNE DE











13DHF024

- De mémoire, la dernière crue historique connue est celle de 1983 qui n'avait généré quasiment aucune inondation à part celles liées aux orages et au ru. La crue de 1955 a, quant à elle, engendré de plus grandes inondations.
- La crue de 1910 et les dégâts qu'elle a pu occasionner ne sont pas connus.
- La grande crue de Troissy répertoriée date de 1832.

2. ZONES INONDÉES

- L'enveloppe des Plus Hautes Eaux Connues a été validée comme cohérente avec la crue de 1955.
- Depuis la mise en place du lac du Der et la crue de 1983, la commune de Troissy ne subit plus d'inondation que ce soit par débordements ou remontées de nappe de la Marne.
- Jusque dans les années 1960, la commune rencontrait régulièrement des inondations en particulier dans le secteur de la « Saussote » et de la « Maison rouge ».
- La présence de la voie ferrée entre la Marne et la commune créé un "effet digue" contre les inondations. Cependant, elle n'a aucune vocation à protéger les biens et la population. Ce remblai n'est pas classé en tant qu'ouvrage de protection intéressant la sécurité publique. Deux ouvrages de franchissement de la voie ferrée ont été installés.





3. OUVRAGES HYDRAULIQUES

- Le lac de Der a un impact sur les crues puisqu'il permet de stocker des volumes importants. Des inondations dans la plaine apparaissent toujours lors de petites crues plus fréquentes (ou lors de vidange du lac du Der).
- Le lac du Der a permis de façons générales à subir moins d'inondation.
- Un barrage géré par VNF est situé sur la commune de Troissy.

4. DOCUMENTS D'URBANISME ET AUTRES DONNÉES DISPONIBLES

- La commune de Troissy possède un POS en version papier réalisé en 2000 mais pas de PCS.
- Dans le POS les secteurs en zone inondable sont identifiés et présentent une réglementation plus contraignante concernant les nouvelles constructions; Zone Nc pour une zone inondable non constructible.





COMPTE RENDU DE L'ENTRETIEN DE LA COMMUNE DE TROISSY



13DHF024

CARTE DE SYNTHÈSE - Enjeux

ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE TROISSY

Cette carte est extraite de la carte d'aléas transmise à la commune avec le questionnaire.

Lorsqu'elles sont connues, les limites estimées de la crue de 1955 son représentées en bleu et celles de 1910 en rouge. Les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) correspondent aux zones en bleu clair.

Les zones indiquées **en orange** correspondent aux sites à enjeux identifiés dans la zone inondable. La commune de Troissy présente très peu d'enjeux dans cette zone.

Les cercles violets représentent les ouvrages de franchissement de la voie ferrée.



