Dossier suivi par Marie Lebarque, Technicienne zones humides

Pré-diagnostic des zones humides
M. RANSON Roger
Commune de Champlat-et-Boujacourt
Compte-rendu du 29/11/2016

- **Contexte**



Figure 1 : Localisation du secteur étudié.

Section	Numéro parcelle	Localisation
A	52	Rue du Pavé

Figure 2 : Parcelle cadastrale étudiée.

La parcelle n'est concernée par aucun zonage zones humides de la DREAL CA.

• Le Pré-diagnostic

La méthode de pré-diagnostic appliquée par les services du Parc est celle citée dans la note « Intégration de l'enjeu zone humide dans les documents d'urbanisme en Champagne-Ardenne » de la DREAL Champagne-Ardenne. L'analyse de terrain a consisté en l'étude de la flore et la réalisation de sondages pédologiques pour compléter l'expertise.

1) Observation de la flore

La parcelle est aménagée en jardin. Des dépôts de matériels divers sont présents.
La saison automnale étant bien avancée, l'inventaire n'a pu être exhaustif. Toutefois, aucune espèce de zones humides n'a été recensée.

Figure 3 : illustrations de la parcelle 52.

2) Observation du sol

La technicienne zones humides du Parc a réalisé deux sondages pédologiques afin de vérifier le type de sol (figure 4).

Figure 4 : localisation des sondages pédologiques réalisés.

Figure 5 : profil de sol du sondage S1.

Figure 6 : profil de sol du sondage S2

La profondeur des sondages pédologiques réalisés a atteint 70 centimètres.
La parcelle en certains endroits a fait l'objet de remblai de nature sableuse (horizon de surface retrouvé sur le sondage 1). La nature du sol est argileuse, quelques traces d'hydromorphie sont visibles à partir de 50 cm de profondeur. Aucun sol de zone humide n'a été rencontré.