

IV ANNEXES

SOMMAIRE

TOME 4/5

IV.2 ANNEXES ETUDE D'IMPACT (SUITE)

IV.2.7 Irrigation des TCCR

- IV.2.7.1 Evaluation simplifiée des incidences sur le site NATURA 2000 « marais de la Vesle en amont de REIMS » - BIOTOPE - Version 2 Mai 2013
- IV.2.7.2 Etude d'impact - Volet Milieux Naturels - BIOTOPE - 2014
- IV.2.7.3 Courrier du conservatoire botanique national du Bassin Parisien du 19 juillet 2016 concernant la Crépide élégante
- IV.2.7.4 Documents de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) concernant la Pie-grièche écorcheur
- IV.2.7.5 Détermination de zones humides - Parcelle ZA17 commune de SILLERY et ZK 37 et ZK38 commune de VERZENAY - ANTEA - Septembre 2013 (A72512/A)
- IV.2.7.6 Etude hydrogéologique sur le secteur des zones TCCR à SILLERY et VERZENAY (51) - Evaluation de l'impact de la modification des conditions d'infiltration d'eau condensée de la sucrerie sur la nappe et la Vesle - ANTEA - Novembre 2017 (A84739/B)
- IV.2.7.7 Schéma de plantation des nouvelles parcelles de TCCR
- IV.2.7.8 Schéma du circuit d'irrigation des nouvelles parcelles de TCCR
- IV.2.7.9 Mode opératoire de l'irrigation des TCCR
- IV.2.7.10 Analyses d'eaux condensées
- IV.2.7.11 Carte des courbes de niveau des nouvelles parcelles de TCCR
- IV.2.7.12 Tableau récapitulatif des caractéristiques des effluents irrigués depuis la mise en place des TCCR en 2009
- IV.2.7.13 Contrôle de l'état initial des nouvelles parcelles de TCCR
- IV.2.7.14 Tableau comparatif du potentiel allergisant des pollens
- IV.2.7.15 Suivi agronomique irrigation TCCR - ASAE - 2016

IV.2.8 Rapport de mesures des rejets atmosphériques

- IV.2.8.1 Chaudières - APAVE
- IV.2.8.2 Four à chaux- APAVE
- IV.2.8.3 Dépoussiéreurs- APAVE - Rapport N°: 058083 13 3F 16 K - R05 -rév1
- IV.2.8.4 Chaudière annexe - APAVE - Rapport N°: 058083 12 3F 16 K -R06 -rév1

IV.2.9 Rapport de vérification des niveaux sonores émis dans l'environnement en référence à l'arrêté du 23 janvier 1997 - APAVE - Affaire n°17 530 RMS 09789 00 J - mesures du 13, 19 et 20 décembre 2016 et du 11 et 12 mai 2017

IV.2.10 Analyses des co-produits

IV.2.11 Evaluation des risques sanitaires liés aux émissions atmosphériques - Etablissement CRISTAL UNION de Sillery - EGIS ENVIRONNEMENT - Décembre 2017 - Version 1

IV.2.12 Consultation sur la remise en état

- IV.2.12.1 Consultation sur la remise en état du site
- IV.2.12.2 Consultation sur la remise en état des parcelles TCCR

IV.2.13 Rapport de base selon la directive IED de l'Etablissement CRISTAL UNION de Sillery (51)- rapport n°A90072/B - ANTEA GROUP – Novembre 2017