

Montagne de Reims

Dossier suivi par Marie Lebarque, Technicienne zones humides

Pré-diagnostic des zones humides M. BOUVIER Commune de Champlat-et-Boujacourt Compte-rendu du 02/12/2016

• Contexte



Figure 1 : Localisation du secteur étudié.

Section	Numéro parcelle	Localisation
A	42	Rue du Pavé

Figure 2 : Parcelle cadastrale étudiée.

La parcelle est concernée par le zonage zones à dominante humide diagnostiquées de la DREAL CA.

• Le Pré-diagnostic

La méthode de pré-diagnostic appliquée par les services du Parc est celle citée dans la note « Intégration de l'enjeu zone humide dans les documents d'urbanisme en Champagne-Ardenne » de la DREAL Champagne-Ardenne. L'analyse de terrain a consisté en l'étude de la flore et la réalisation de sondages pédologiques pour compléter l'expertise.

1) Observation de la flore

La parcelle comprend un enclos avec un sol sableux. L'observation de la flore s'est réalisée sur les bordures.

La saison automnale/hivernale étant bien avancée, l'inventaire n'a pu être exhaustif. Toutefois, aucune espèce de zones humides n'a été recensée.



Figure 3 : illustrations de la parcelle 42.

2) Observation du sol

La technicienne zones humides du Parc a réalisé un sondage pédologique afin de vérifier le type de sol (figure 4).




Figure 4 : localisation du sondage pédologique réalisé.



Figure 5 : profil de sol du sondage

La profondeur du sondage pédologique réalisé a atteint 70 centimètres.
L'expertise rend compte de l'absence totale de traces d'hydromorphie. Aucun sol de zone humide n'a été rencontré.